



La settecentesca sala ex biblioteca monastica, la volta affrescata su incantucciato si sta staccando dal supporto ligneo. Gravi danni si evidenziano anche nel vestibolo di ingresso.

Intervento per la messa in sicurezza della facciata dell'edificio che ospita al piano terra l'Ufficio Postale e al primo piano i depositi del Museo Civico Polironiano.



Il campanile quattrocentesco di San Floriano, mutilato nei suoi pinnacoli.



Ala ovest del Museo.
Un ampio sistema di lesioni tendono a scollegare le volte dalle pareti e rappresenta un pericolo reale per il precario equilibrio statico delle strutture.

Particolare della volta dello scalone di ingresso del Museo, visibile il distacco delle statue in stucco poste ai quattro angoli e apertura di profonde lesioni.



Sala ex scriptorium monastico.
Ampie e preoccupanti fessurazioni sulla parete di ingresso e all'interno.



I depositi del Museo. Le strutture hanno profondamente risentito dell'evento sismico, inseritosi in un quadro già non del tutto integro.

